



IMPRIMACIÓN

WetSuit® PrimeMate

Imprimación a base de agua

20-60 min

Tiempo de secado

59 %

Sólidos por peso

18 meses

Vida útil en almacenamiento

20.90 m²Cobertura máxima por galón
(mínima 16.25 m²)

REFERENCIA

17-PMW-5

CATEGORÍA

Imprimación

FABRICANTE

Neptune Coatings

REPRESENTANTE EN VENEZUELA

Vene-Neptune S.R.L.

RESUMEN

Imprimación a base de agua

Imprimación acrílica a base de agua de alta adherencia, para uso como promotor de adhesión del sistema WetSuit®.

● SOLO USO PROFESIONAL

CONTENIDO

01	Descripción	05	Empaque y almacenamiento
02	Uso recomendado	06	Preparación y aplicación
03	Propiedades	07	Prácticas seguras
04	Cobertura		

01 Descripción

WetSuit® PrimeMate es una imprimación acrílica a base de agua de alta adherencia para su uso como promotor de adhesión para el sistema WetSuit®.

02 Uso recomendado

PrimeMate proporciona una excelente adhesión a todas las membranas para techos, metal, hormigón y mampostería secos.

03 Propiedades

PROPIEDAD	RESULTADO
Tiempo de secado	20-60 minutos
Gravedad específica	1.03
Punto de inflamabilidad	n/a
Vida útil en almacenamiento	18 meses
Sólidos por peso	59 %

04 Cobertura

Aplicar a 175 SQF (16.25 m²) a 225 SQF (20.90 m²) por galón, dependiendo de la porosidad del sustrato. No se recomienda diluir.

05

Empaque y almacenamiento

TAMAÑO DEL CONTENEDOR

CLASE DE ENVÍO

REFERENCIA

Cubetas de 5 galones (19 litros)

Clase 55

17-PMW-5

Proteger contra la congelación.

La temperatura de almacenamiento recomendada es de 60 °F a 80 °F (15 °C a 25 °C).

Rango de temperatura para la aplicación: por encima de 40 °F / 5 °C.

06

Preparación y aplicación

Todas las superficies deben limpiarse con escoba, aspiradora o aire seco limpio a alta presión para que se elimine toda la suciedad, el polvo, el concreto suelto u otros contaminantes que puedan afectar negativamente a la adhesión de la membrana. No se recomienda diluir la imprimación.

PrimeMate se puede aplicar con un rodillo o brocha mediano. La superficie imprimada debe estar libre de charcos o imprimación excesiva, ya que esto podría generar ampollas. Cepille o extienda todos los charcos o goteos de imprimación inmediatamente. Aplique PrimeMate únicamente en el área que se pueda cubrir en medio día de trabajo. Vuelva a imprimir las áreas no cubiertas en medio día de trabajo con una capa ligera de PrimeMate.

El secado es de aproximadamente 20 a 60 minutos. Los recipientes abiertos, cuando no están en uso, deben tener las tapas colocadas para disminuir la evaporación. PrimeMate se puede aplicar sobre sustratos con una temperatura superior a 5 °C / 40 °F.

07

Prácticas seguras

Este producto está diseñado para ser instalado por profesionales. Antes de trabajar con este producto, debe leer y familiarizarse con la información disponible sobre sus riesgos, uso adecuado y manejo. Las fuentes de información incluyen, entre otras, SDS y etiquetas de productos. Hay más recursos disponibles poniéndose en contacto directamente con Neptune Coatings.

Use guantes y gafas de seguridad cuando manipule PrimeMate y asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada. Limpie cuidadosamente los derrames con agua tibia y jabón. Se recomienda el uso de máscara de nariz / boca y gafas de pintor mientras se aplica con spray. Se recomienda uso de guante de protección para evitar una irritación leve de la piel. Consulte SDS para obtener información de seguridad completa. Siempre recomendamos el cumplimiento de las pautas y mejores prácticas de seguridad contra caídas de OSHA.



NEPTUNE

— NI EL AGUA, NI EL TIEMPO —



PROTECCIÓN

+



DURABILIDAD

+



IMPERMEABILIZACIÓN

+



CONFIANZA

=



LONGEVIDAD

ASESORÍA TÉCNICA

Nuestro equipo de expertos te acompaña en cada etapa del proceso, con soporte técnico continuo.

OFICINA

+58 412 3403698

CORREO

info@veneneptune.com

WEB

www.veneneptune.com

AVISO LEGAL

Toda la información técnica contenida en este documento es verdadera y exacta en la fecha de publicación de esta ficha técnica y permanece sujeta a modificaciones sin previo aviso. El usuario puede ponerse en contacto con Neptune Coatings para verificar la exactitud de la información antes de especificar el producto o antes de pedirlo. Garantizamos que nuestros productos cumplen con los estándares de control de calidad establecidos por Neptune Coatings. No aceptamos ninguna responsabilidad con respecto al índice de cobertura, el rendimiento o cualquier herida resultante del uso del producto. La responsabilidad de Neptune Coatings, si la hubiera, se limita a la sustitución del producto. Neptune Coatings no otorga ninguna otra garantía directa o indirectamente, por vía legal o de otro tipo, con respecto a la idoneidad del producto para una aplicación determinada.